ONKYO

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

DSP Firmware Update für TX SR 605, 705, 805, 875 und TX NR 905

Bugfix: Knallgeräusche mit bestimmten HD-DTS Material

Um dieses Update durchzuführen benötigen Sie die ONKYO DSP Firmware Datei, einen PC mit der Möglichkeit Audio-CD's zu brennen, einen CD Spieler mit optischen Ausgang, ein optisches Kabel und Ihren Receiver!

Wichtiger Hinweis: Achtung! Während des Update Vorgangs darf auf keinen Fall der Strom ausgeschaltet oder das optische Kabel entfernt werden. Wenn dieser Vorgang unterbrochen wird, kann es sein das der DSP Baustein des Receivers erneuert werden muss! Es ist möglich, dass dieser Update mit manchen CD/DVD Spieler nicht funktioniert, in diesem Fall verwenden Sie bitte einen anderen Zuspieler!

1. Entzippen Sie die Datei, brennen sie als Audio-CD und finalisieren Sie die Disc.
->Die Datei CD_SR6050_08214A.wav ist nur für TX SR 605
->CD_SR805 123_08214A_07518A_07820B.wav ist für alle anderen Modelle der x05 Serie.
Legen Sie die CD in den CD Player und verbinden ihn mit dem Optischen Eingang 1 des Receivers.

2. Receiver einschalten und 10 Sekunden warten. Dann drücken und halten Sie die "Display" Taste zusätzlich die "Standby/On" Taste. Das Display wird nun die Main Firmware Version zeigen.

TX SR 605:
Innerhalb von 3 Sekunden Tone "+" Taste zweimal drücken, nun zeigt das Display die DSP Firmware Version drücken Sie jetzt die **"CD"** Taste. Im Receiver Display steht jetzt "S/PDIF Update…" Jetzt die Wiedergabe des CD Spieler's starten, nach ca. 15 Sekunden erscheint "Writing…" für ca. 30 Sekunden. Wenn der Schreibvorgang beendet ist taucht im Display "Complete" auf, danach "Clear" und der Receiver schaltet in Standby Mode. Es ist möglich, daß das Gerät nicht automatisch abschaltet, in diesem Fall warten Sie bitte weitere 10 Minuten und schalten dann das Gerät von Hand aus.

TX SR 705 – SR 875 and TX NR 905:
Innerhalb von 3 Sekunden Tone "+" Taste drücken, nun zeigt das Display die DSP 1 st Firmware Version an, drücken Sie jetzt die **"Return"** Taste. Im Receiver Display steht jetzt "S/PDIF Update…". Jetzt die Wiedergabe des CD Spieler's starten, nach ca. 15 Sekunden erscheint "Writing 1 st DSP…" für ca. 15 Sekunden, danach wieder "S/PDIF Update…", ca. 15 Sekunden später "Writing 2 st DSP…", dann wieder S/PDIF Update…"und danach dann "Writing 3 st DSP… ". Wenn dieser Schreibvorgang beendet ist taucht im Display "Complete" auf, danach "Clear" und der Receiver schaltet in Standby Mode. Es ist möglich, daß das Gerät nicht automatisch abschaltet, in diesem Fall warten Sie bitte weitere 10 Minuten und schalten dann das Gerät von Hand aus.

3. Damit ist der Update Vorgang komplett. Sie können nun die Firmware Version überprüfen: Receiver einschalten und 10 Sekunden warten. Dann drücken und halten Sie die "Display" Taste zusätzlich die "Standby/On" Taste. Das Display wird nun die Firmware Versionen zeigen. Diese Anzeige verschwindet automatisch und das Gerät schaltet zurück zu normalen Betrieb.

Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben oder Schwierigkeiten sehen diesen Update selber durchzuführen, wenden Sie sich bitte an ONKYO oder eine unsere autorisierten Vertragswerkstätten.

Bitte beachten Sie, das ONYKO keine Verantwortung oder Haftungsansprüche für Schäden oder Probleme die aus diesem Update oder dessen Durchführung entstehen übernimmt!

Überblick der neuen DSP-Firmware Versionen:

	TX SR 605	TX SR 705	TX SR 805	TX SR 875	TX NR 905
DSP	08214A	1. SR8051/08214A	1. SR8051/08214A	1. SR8051/08214A	1. SR8051/08214A
		2. SR8052/07518A	2. SR8052/07518A	2. SR8052/07518A	2. SR8052/07518A
		3. SR8053/07820B	3. SR8053/07820B	3. SR8053/07820B	3. SR8053/07820B