

Segítő táblázat:

Vizsgált alkatrészek Q, X, Y pontra kötve	Hibátlanyságot jelző ábrák	Hibát jelző ábrák
Diódák		
Kutód és		
Anód felismerés		
Zeenerék		
Szelén		
Alagútdiódák		
Triasztorok		
vagy vagy vagy	PNP PNP NPN NPN	PNP PNP NPN NPN
vagy		
Ellenállások Potenciométerek		
Fényellenállások	Ha eltakarjuk	Ha megvilágítjuk
	$1\text{pF} < 820\text{nF}$ -i	
Henry mérés 	$5\text{H} >$ 5H $5\text{H} <$	

A táblázat nem teljes és tájékoztató jellegű.