

TECHNICAL BULLETIN

Jelleg: Általános

TB001096

2008. áprilisi kiadás

Kitöltötte: C. B.

Indesit Company, Service Department

Cím: EVO II kártyák cseréje szervízzolgáltatásként

Az érintett termékek

Minden háromfázisú kollektor motoros EVO II mosógép és mosó-szárítógép

A probléma leírása

2008 áprilisától az alkatrésraktár **hegesztett eepromos EVO II** kártyákkal fog rendelkezni, és fokozatosan megszünteti az eeprom nélküli lábazatos EVO II kártyát. Ez azt jelenti, hogy **minden kártya már a lábazatba hegesztett fehér eeprommal fog érkezni, és smart readerrel, smart carddal, palmtoppal vagy PC-vel kell programozni (csak UK piacra)**

Amint 0-ra csökken az eeprom nélküli régi kártyák raktárkészlete, és megérkeznek az új hegesztett eepromos kártyák, a raktár csak az új kártyákkal fog foglalkozni, és felhagy a régiekkel. Az új kártyák nem egyszerre, hanem ez év folyamán, kódonként fognak beérkezni. Az új kártyáknak a korábban a Service Neten helyesen dokumentált kódhoz képest új kódja lesz. Meg fognak jelenni az új kártyák kódjai is.

A vevőknél **esetleg alkatrészként meglévő hegesztett eeprom nélküli lábazatos kártyákat** föl lehet használni, amikor a régi eeprom készlet elfogyott, egy fehér nem programozott eepromot lehet a lábazatra tenni, és ezt követően beprogramozni smart readerrel, smart carddal, palmtoppal vagy PC-vel (csak UK piacra).

Az EVO II fehér eepromok kódja:

C00094264 - 1 db fehér EVO II eeprom

C00115326 - 50 db fehér EVO II eeprom

C00115327 - 10 db fehér EVO II eeprom

FIGYELEM:

2008 szeptemberétől a **Low End** kártya is hegesztett eepromos lesz.

Vagyis a Low End gépek szervizénél a smart readeren vagy a hardverkulcson kívül egy adaptert is kell majd használni az elektronikus kártyához történő hozzáféréshez. Az adapter kódja C00255979, ez ugyanaz, mint amit a sugárzó síkknál és a hideg Entry Level kártyáknál használnak

