

M10-08 helyettesítése HR7323-as trafóval!

A trafó fizikailag nem fér be, ehhez mindenkinek meg kell oldania a kis panelt hozzá!

Bekötések:

M10-08	6	5	10	9	nincs	7	8	2	nincs	3	RL60-as ell. 13V-os tápjára!	4	1
HR7323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Fűtést természetesen illik leellenőrizni! :)