

Grenzdaten Пределевые значения	Betriebsbedingungen Условия эксплуатации	Informationsdaten Информационные данные
D 355 D, E 355 D		
$U_S = 0 \dots 8 V$ $U_I = -0.8 \dots 7.25 V^1)$ $U_I = -0.5 V \dots U_S + 0.5 V^2)$ $U_O = -0.5 \dots 8 V^4)$ $U_O = -0.5 \dots 14.5 V^3)$ $P_V = 400 mW$	$U_S = 4.75 \dots 7.25 V$ $U_{IL} \leq 0.8 V$ $U_{IH} \geq 2.4 V$ $\vartheta_a = 0 \dots 70^\circ C$ für D 355 D $\vartheta_a = -25 \dots 85^\circ C$ für E 355 D $I_{OL} \leq 50 mA^3)$	$f_o = 105 kHz$ $U_{OL} \leq 0.4 V$ bei при $I_{OL} = 20 mA^5), 4 mA^6)$ $U_{OL} \leq 0.5 V$ $I_{OL} = 50 mA^3)$ $U_{OL} \leq 0.2 V$ $I_{OL} = 10 mA^7)$
D 351 D, E 351 D		
$U_S = 0 \dots 8 V$ $U_I = -0.8 \dots 7.25 V$ $I_I = 1 mA$ $U_O = -0.5 \dots 8 V$ $P_V = 400 mW$	$U_S = 4.75 \dots 7.25 V$ $U_{IL} \leq 0.8 V$ $U_{IH} \geq 2.4 V$ $t_{PS} = \dots$ $I_{OL} \leq 4 mA$	$f_I \leq 105 kHz$ $U_{OL} \leq 0.4 V$ bei при $I_{OL} = 4 mA$
B 555 D		
$U_S = 0 \dots 16 V$ $P_{tot} = 600 mW$ $\vartheta_{stg} = -65 \dots 150^\circ C$	$U_S = 5 \dots 15 V$ $\vartheta_a = 0 \dots 70^\circ C$	$U_O \leq 2.5 V$ bei при $I_O = 200 mA$ $U_S = 10 V$ $U_S = 15 V$

1) außer für Eingänge TT und CV

2) für Eingänge TT und CV

3) für Relaisausgang ORS

4) außer für Relaisausgang ORS

5) für Ausgang OA

6) für Ausgänge OB, OC, OD, OS, ORS

7) für Ausgang DC

1) кроме входов TT и CV

2) для входов TT и CV

3) для выхода на реле ORS

4) кроме выхода на реле ORS

5) для выхода OA

6) для выходов OB, OC, OD, OS, ORS


7) для выхода DC

Teilungsverhältnisse des Schaltkreises D 355 D, E 355 D vom Oszillatorenring TT zu den Ausgängen OA, OB, OC, OD bzw. bei Verbindung von IT mit OA, OB, OC oder OD Teilungsverhältnisse vom Oszillatorenring TT zu den Relaisausgängen ORS und ORS:


Кратность деления ИС D 355 D, E 355 D с осцилляторного входа к выходам OA, OB, OC, OD или, при соединении IT с OA, OB, OC или OD, кратность деления с осцилляторного входа к выходам на реле ORS и ORS:

Teilungsverhältnis Кратность деления	am Ausgang у выхода	an den Ausgängen ORS, ORS bei Verbindung von IT mit у выходов ORS, ORS при соединении IT с
1024	OA	
10240	OB	
102400	OC	
614400	OD	


OH	1	14	US
OI	2	13	OG
OK	3	12	IS1
IS2	4	11	IT4
IT1	5	10	OF
IT2	6	9	IT3
M	7	8	OE



D 351 D, E 351 D



D 555 D, E 555 D



D 351 D, E 351 D