



Kits de maintenance

Kit de dépannage de la B.T. trame des châssis ICC7 et ICC8



35029310

Qté	Désignation	Position	
1	TDA8178F Kit de remplacement	IFO1	
1	BA157/BY201	DF16	
1	BA157/BY201	DF17	
1	BAV21	DF18	
1	BAV21	DF19	
1	OR1 0.40W 10%	RP62	Selon modèle
1	OR27 0.40W 10%	RP62	Selon modèle
1	100µF 20% 100V	CL09	Selon modèle
1	47µF 100V	CL09	Selon modèle
1	BA157/BY201	DL09	
1	1R8 0.50W 5%	RF33	Selon modèle
1	STV9379F		
1	BZX75C2V1		
1	3K9 5% 0,25W		

