



I - цепь; II - контакт; III - корпус; IV - адрес; V - вход калибровки; VI - выход импульсных меток; VII - вход стробоскопический; VIII - вход импульса гашения; IX - вход; X - вход Л синхронизирующий осциллографа; XI - выход с детектора АРА; XII - вход запира-

ющих меток; XIII - выход синхронизирующий; XIV - выход калибровки; XV - вход импульсных меток; XVI - выход стробоскопический; XVII - выход импульса гашения; XVIII - выход; XIX - выход Л синхронизирующий осциллографа; XX - выход запирающих меток; XXI - вход синхронизирующий