



A kérdéses gomb előlről:



A kérdéses „gomb” hátulról, érdekesen valami induktív módon kapcsolódik a műszerhez, ilyen még nem láttam, a fekete és fehér-fekete csíkos vezeték a műszerre megy, tehát valószínű rövidre zárja és védi műszert a szállítás alatt.



Szerintem különben a műszer rendben lesz, hanem a relés vibrátorral lesz a gond.
Ez a vibrátor csinál valamit, amikor a vezeték szakadásának helyét kell meghatározni., ez ennek a műszernek a gyenge pontja. Létszik a Ihanzi műszerén is meg van pörkődődve az ellenállás.




Az dekádokban lévő ellenállások vegyes minőségűek szerintem..



Ezért ez nem rossz megoldás, érdemes máshol is alkalmazni. 0,1 ohm- os léptékben, hogy lehet egyszerűen potit csinálni



ellenálláshuzal



Üzem mód
kapcsoló

hídarányváltó

Ezért ez megüti a vintage szintet, remélem nem kontakthibás

Ezért ez megüti a vintage szintet, remélem nem kontakthibás

