

Zurück

35029300

Verpackungseinheit: 1 Stück



SERVICE KIT ICC7/ICC8



Preis: € 24,96

Netzteil Reparaturkit für folgende Chassistypen: Thomson ICC7 / ICC8 Chassis, Nordmende F23 / F24 Telefunken 418B / 418C, Saba SB70 / SB75 / SC 80 / SC85

Service kit ICC7/ICC8

- 1x 680pF 50V Pos. CP28
- 1x 2.2nF 1KV Pos. CP29
- 1x 220uF 25V Pos. CP55
- 1x 1N4148 Pos. DP54-67
- 1x ZPD5.6V Pos. DP55
- 1x ZPD5.1V Pos. DP55
- 1x BAV21 Pos. DP69
- 1x 1.6AT Pos. FP01
- 1x TEA2261 Pos. IP01
- 1x BUH516TH16 Pos. TP29