



Forraszási oldal és alkatrész



Alkatrész oldal 2

R10 ellenállás 10K - 470K változtatható
 10K alatt már nem lágyindítónak hívhatjuk.
 10K ellenállással kb: 6-8 másodperc alatt éri el a teljes fordulatot a motor.

